

|               |               |
|---------------|---------------|
| Oznaka        | T             |
| Način montaže | Navoj M5      |
| Kućište       | TO40          |
| Napon         | 1000 V        |
| Struja        | 10 A          |
| Struja gejta  | 100 mA        |
| Proizvođač    | SSSR          |
| Temperatura   | -40...+110 °C |
| Težina        | 6 gr          |