

Oznaka	T
Način montaže	Navoj M20
Kućište	T00-63
Napon	900 V
Struja	50 A
Struja gejta	400 mA
Proizvođač	SSSR
Temperatura	-40...+110 °C