

Oznaka	T
Način montaže	Navoj M10
Kućište	T142-80
Napon	600 V
Struja	80 A
Struja gejta	150 mA
Proizvođač	SSSR
Temperatura	-40...+110 °C