

Oznaka	T
Način montaže	Navoj M20
Kućište	T00-100
Napon	900 V
Struja	100 A
Struja gejta	400 mA
Proizvođač	SSSR
Temperatura	-40...+110 °C