


# Neizolovane bakarne kablovske papučice za presovanje i lemljenje

Femar



Rade se prema DIN 46234

Koriste se za završavanje Cu provodnika i užadi u energetskim kablovima i povezivanje u el. kolo pomoću vijka i navrtke. Spajanje sa provodnikom se vrši lemljenjem ili presovanjem.

Spoj na papučici je zavaren.  
Površina papučice je cinkovana.

