

Tip	U_{RRM} (V)	U_{RSM} (V)	I_{FAV} (A)	I_{FSM} (A)	U_F (V)	I_R (μA)	Case
25 F 120	1200	1400	25	350	1,5	500	DO-5

* A 100V C 300V E 500V
 B 200V D 400V M 600V

U_{RRM} = Vršna vrednost reverznog napona, U_{RSM} = neponovljiva vrednost reverznog napona, I_{FAV} = poprečna propusna struja, I_{FSM} = udarna propusna struja, U = temperatura okoline, U_F = ($I_F=1,0A$, pri temperaturi od $25^{\circ}C$), propusni napon, I_R = reverzna struja